



SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

Vol.2, No.6 Juni 2023

ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

PERAWATAN JALAN REL KERETA API ANTARA STASIUN TANJUNG PRIOK - STASIUN KEMAYORAN

Edison HM¹, Abdul Mubarok², Muhammad Mahmud Hasan³

¹Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mpu Tantular

²Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mpu Tantular

³Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mpu Tantular

E-mail: EdisonHM@gmail.com

Article History:

Received: 25-05-2023

Revised: 30-05-2023

Accepted: 03-06-2023

Keywords:

Sistem, Perawatan ,
Kereta Api

Abstract: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi darat yang aman, nyaman dan ekonomis. Dalam pengoperasiannya tergantung pada kesempurnaan kondisi instalasi dan infrastrukturnya. Perkeretaapian sebagai prasarana transportasi memerlukan sistem pemeliharaan yang baik untuk menjamin mutu operasional operasinya. Tugas akhir ini bertujuan untuk mendefinisikan parameter perawatan kereta api melalui Track Quality Index (TQI), yaitu: lessstrengan, lebar Jalur, Angkatan dan Pertinggian. Terlihat bahwa lintasan mengalami kerusakan akibat gaya dinamik, panas, hidrodinamika dan kimiawi yang bekerja pada lintasan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ketersediaan database dan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Langkah pertama dalam pengembangan kedua kawasan ini adalah meningkatkan kinerja sistem pemeliharaan perkeretaapian. Dari pembahasan analisis indeks kualitas rel pada Jurusan Priok – Ancol bahwa kondisi geometri jalan rel dalam kondisi baik sebesar 82 % dan kondisi sedang pada petak priok – kemayoran sebesar 18 % dari hasil kereta ukur bulan februari 2020.


© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kereta api telah menjadi alternatif sarana transportasi darat yang aman, nyaman dan ekonomis. Dalam pengoperasiannya tergantung pada kesempurnaan sarana dan prasarana. Perkeretaapian sebagai prasarana transportasi memerlukan sistem pemeliharaan yang baik untuk kelancaran operasionalnya. Kualitas kinerja jalur kereta api yang tidak terawat semakin memburuk. Secara fisik, ini terlihat karena kerusakan, misalnya Rel rusak (patah, aus, Bergelombang), sambungan rel, wesel rusak, bantalan rusak, rel amblas karena pemberat yang buruk, Penambat rel yang longgar dan genjotan di Sambungan, dan Lengkung. Untuk menjaga keadaan kapasitas operasional perkeretaapian yang wajar dan menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu pengoperasian kereta api, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan, tergantung pada

kelas perkeretaapiannya. Pemeliharaan rutin meliputi pemeliharaan harian dan pemeliharaan berkala yang dilakukan secara rutin dalam satu tahun. Masa Perawatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Perawatan penuh dan Perawatan khusus. Perawatan Sempurna meliputi pemeriksaan bantalan dan pemeriksaan detail material sesuai dengan kelas perkeretaapian UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) secara berkala dalam setahun, seperti pemeriksaan Wesel, pemeriksaan Perlintasan dan Persilangan, perbaikan Lengkung dan kerusakan. Perawatan khusus, misalnya, Anjlok kereta api dan kecelakaan kereta api.

Dalam pengelolaan jaringan jalan kereta api yang dilakukan PT. Kereta Api, setiap tahun banyak jalur jalan kereta api yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. Di sisi lain dana yang tersedia pemeliharaan jalankereta api terbatas. Oleh karena itu PT. Kereta Api melakukan siklus perawatan terhadap jalur – jalur jalan kereta api yang akan dipelihara, sehingga penggunaan dana efektif dan efisien. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, sehingga kereta api dianggap sebagai tulang punggung sistem transportasi darat dibeirbagai wilayah di beilahan dunia, baik untuk angkutan barang ataupun peinumpang.



METODOLOGI PENELITIAN

A. Pemeliharaan Jalan Rel

Perawatan Jalan rel sangat penting dalam hal kecelakaan dan kualitas operasi. Jika perawatan tidak dilakukan secara optimal, beberapa hal yang merugikan dapat terjadi, misalnya, kecepatan persetujuan, kenyamanan berkurang dan bahkan mungkin terjadi anjlok (keluar rel kereta api). Jalan Rel mengalami berbagai perubahan karena beban yang bekerja padanya dan juga beberapa fenomena alam yang merugikan terkait dengan sifat fisik material. Mempertimbangkan hal-hal di atas, perawatan sangat penting dilakukan untuk menjaga agar lintasan tetap dalam kondisi baik agar dapat digunakan seoptimal mungkin. Perawatan harus dilakukan secara berkala dan berfungsi tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi Jalan rel (perbaikan jalan). ¹

¹ Amit Gupta, B.L.Gupta, 2003. "Rail Engineering". Delhi: Standard PublisherDistributor.

a. Pemeliharaan Rel

Kerusakan pada rel sering disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada rel baik secara horizontal maupun vertikal.

b. Pemeliharaan Penyambung Rel

Sambungan rel merupakan titik lemah dari rel kereta api, karena benturan roda kereta api sangat mempengaruhi stabilitas sambungan.²

c. Pemeliharaan Penambat Rel

Kerusakan yang umum terjadi adalah penambat yang sudah longgar yang menyebabkan rel bergerak ke atas dan ke bawah di atas bantalan, memberi tekanan tambahan pada struktur yang mendasarinya.³

d. Pemeliharaan Bantalan

Beberapa kerusakan bantalan yang paling umum termasuk keretakan, sobekan, pembusukan/Keropos, terlalu banyak lubang dan kerusakan.⁴

e. Pemeliharaan Wesel

Wesel disepur raya harus diperiksa / dirawat tiap 3 bulan dan wesel disepur lainnya setiap 6 bulan (dengan bentuk D.145).⁵ angkahkerja merawat wesel, sebagai berikut :

- a. 1. Minyaki baut, ganti yang mati / rusak
2. Seluruh alat penambat yang hilang / kosong dilengkapi.
3. Beri tanda benang putih di rel letak bantalan, normalka jarakbantalan sesuai plat landas.
4. Tambah balas bila kurang, gorek dan bersihkan balas kotoratau kecrot. Angkatan , listringan diperbaiki.
5. Semua baut wesel dinormalkan posisi dan daya ikatnya.
6. Perhatikan gambar album wesel.
 - a. 1. Periksa / normalkan ukuran pada :
 - Lidah terbuka ukuran pada :

Wesel	1 : 10	= 130
R.54		mm
Wesel	1 : 12	= 140
R.54		mm
Wesel	1 : 12 x	= 140
R.54	type	mm

- Jarum ukuran pada :

Lebar alur paksa = 34 mm

Lebar alur terhadap klos = 38mm

Dalam alur minimal terhadap klos= 38mm

- Jaga ukuran point protection (sisi ujung jarum terhadap sisi dalam rel paksa) = 1033 mm, toleransi ± 1 mm.

² PERJANA, : Material Jalan Rel & Peraturan Dinas (10A)

³ PERJANA, : Material Jalan Rel & Peraturan Dinas (10A)

⁴ PERJANA, : Material Jalan Rel & Peraturan Dinas (10A)

⁵ PERJANA, : Material Jalan Rel & Peraturan Dinas (10A)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beigitui reil keireita api dibanguin dan diguinakan uintuik transportasi keireita api, seimuia komponein dan struktuir reil dapat ruisak akibat beirat dan peirgeirakan keireita api, seirta cuiaca. Jika tidak dilakuikan Jalan reil yang teiruis-meineiruis, baik, dan beinar, maka komponein dan struktuir peirkeireitaapian dapat ruisak sehingga peirjalanan keireita api meinjadi tidak aman, tidak nyaman, dan tidak Lancar. Oleih kareina itui, fokus misi diuibus seimeintara, yaitui dari peimbanguinan jalur keireita api barui meinjadi peirawatan Jalan reil keireita api. Peimeiliharaan jaringan jalan keireita api leibih kompleks dan ruimit, dibandingkan deingen peimbanguinan jalan keireita api, peikeirjaan peimeiliharaan jalan tidaklah muidah. Masalah meinjadi leibih ruimit keitika ada keindala anggaran dan beibeirapa keindala teiknis, seipeirti meiningkatnya Beiban lalui lintas keireita api, kondisi cuiaca buiruik, dan keiteirlambatan lalui lintas seilama peikeirjaan peimeiliharaan.

Daya Angkut Lintas (Passing Tonnage)

peirawatan jalan reil dimulai deingen meinghituing sikluis peirawatan teintuikan beirdasarkan beiban lintas yang meileiwati

periodei satui tahuin (Daya Angkuit Lintas). Daya Angkuit Lintas dihituing deingen meingguinakan ruimuis seibagi beirkuiti:

1. tonasei eikivalein

$$TEi = Tp + (Kb \times Tb) + (Kt \times Tl)$$

deingen :

T = kapasitas angkuit lintas (ton/hari)

TEi = tonasei eikivalein (ton/hari)

Tp = tonasei peinuimpang dan keireita harian

Tb = tonasei barang dan geirbong harian Tl = tonasei lokomotif harian

Kb = koeifisiein yang beisarnya teirgantuing pada beiban gandar, yaitui :

$Kb = 1,5$ uintuik beiban gandar < 18 ton $Kb = 1,3$ uintuik beiban gandar > 18 ton

K1 = koeifisiein yang beisarnya diteintuikan seibeisar 1,4

S = koeifisiein yang beisarnya teirgantuing pada kualitas lintas, yaitui:

$S = 1,1$ uintuik lintas deingen keireita peinuimpang deingen keiceipatan maksimuim 120 km / jam.

$S = 1,0$ uintuik lintas tanpa keireita peinuimpang

$$TEi = Tp + (Kb \times Tb) + (Kt \times Tl)$$

$$TEi = 6.720 + (1,5 \times 0) + (1,4 \times 0)$$

$$TEi = 6.720 + (1,5 \times 0) + (1,4 \times 0) = 6.720 \text{ ton}$$

2. pasing tonnagei

$$T = 360 \times S \times TEi$$

$$T = 360 \times S \times TEi$$

$$T = 360 \times 1,1 \times 6720 \text{ ton} = 2.661.120 \text{ ton/tahuin}$$

Deingen deimikian Juiruisan (PD 10) = 5.000.000 □ priok -keimayoran

2.661.120 □ masuik dalam keelas jalan V

2.500.000 (ton /tahuin) dan

$$\text{golongan UIIC } 7 = 7.000 \quad \square \quad 6.720 > 3.500$$

Hitung Tegangan

Peirhitungan teigangan – teigangan pada komponein jalan reil pada Juiruisan Priok – Keimayoran, deingan data seibagai beirikuit :

Keilas jalan V deingan Vreincana = 115 km/jam dan beiban gandar 18 ton seirta reil R-42, transformasi beiban roda yang dinamis kei statis eikivalein meimakai peirsamaan TALBOT.

$$\begin{aligned} P_d &= P_s + 0,01 \times P \quad (V - 5) \\ P_d &= [9000 + 0,01 \times 9000 (115/1,609 - 5)] \text{ kg} \\ P_d &= 14982,56 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\lambda = \sqrt[4]{\frac{k}{4EIx}}$$

dengan :

- k = modulus elastisitas jalan rel = 180
- λ = dumping factor / characterisitic of the system
- Ix = momen inersia terhadap sumbu $x - x$
- E = modulus elastisitas rel = $2,1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$
- P = P_d = beban vertikal (dinamis roda)

$$\begin{aligned} \lambda &= \sqrt[4]{\frac{180}{4 \times 2,1 \times 10^6 \times 2346}} = 0,0098 \text{ cm} \\ Mo &= \frac{Pd}{4\lambda} = 382208,16 \text{ kg/cm} \end{aligned}$$

$$\sigma = \frac{M_1 \cdot y}{Ix}$$

dengan :

- y = jarak tepi bawah rel ke garis netral
- M_1 = 0,85 Mo akibat super posisi beberapa gandar⁸

$$Ix = \text{momen inersia terhadap sumbu } x - x = 2346 \text{ cm}$$

$$= \frac{0,85 \times 382208,16 \times 7,62}{2346} \text{ Kg/cm}^2$$

$$\square = 1055,23 \text{ kg/cm}^2 < 1843 \text{ kg/cm}^2 (\text{ok!})$$


Dari hasil peirhitungan teigangan teirhadap komponein jalan reil, maka teigangan yang ada masih 57,25 % dari teigangan yang diijinkan sehingga kineirja komponein jalan reil akan leibih maksimal.

Analisis Track Quality Index (TQI)

Dari hasil keireita uikuir yang dilakuikan pada Distrik keimayoran didapat hasil, seibagai acuan dalam peirawatan geiomeitri jalan keireita api.

TQI per Kilometer Stasiun Kemayoran

ANTARA	DARI KM	KE KM	PANJANG	KELAS	TOTAL TQI	KETERANGAN
PR – KMY	0 + 600	1 + 000	400	4	45,1	
PR – KMY	1 + 000	2 + 000	1000	4	36,12	
PR – KMY	2 + 000	3 + 000	982	4	29,72	
PR – KMY	3 + 000	4 + 000	1000	4	31,16	TOTAL TQI DIAMBIL DARI
PR – KMY	4 + 000	5 + 000	1000	4	42,16	TQI PETAK JALAN
PR – KMY	5 + 000	6 + 000	998	4	38,48	KILOMETER
PR – KMY	6 + 000	7 + 000	1000	4	35,78	Contoh Perhitungan :
PR – KMY	7 + 000	8 + 000	999	4	30,52	0 + 600 s/d 0 +800 = 45,5
PR – KMY	8 + 000	9 + 000	1000	4	34,35	0 + 800 s/d 1 +000 = 44,7
PR – KMY	9 + 000	10 + 000	1000	4	26,78	$TOTAL TQI = \frac{A + B}{C}$
PR – KMY	10 + 000	11 +000	1000	4	25,62	
PR – KMY	11 + 000	12 + 000	987	4	31,88	$TOTAL TQI = \frac{45,5 + 44,7}{2}$
PR – KMY	12 + 000	13 + 000	1000	4	28,98	
PR – KMY	13 + 000	14 + 000	1000	4	23,94	$TQI = 45,1$
PR – KMY	14 + 000	15 + 000	1000	4	31,78	
PR – KMY	15 + 000	16 + 000	1000	4	21,78	A = Nilai TQI 1
PR – KMY	16 + 000	17 + 000	1000	4	26,68	B = Nilai TQI 2
PR – KMY	17 + 000	18 + 000	1000	4	25,84	C = Total yang dijumlahkan
PR – KMY	18 + 000	19 + 000	1000	4	28,64	
TOTAL TQI SP HULU					595,3	
TOTAL TQI RATA - RATA SP HULU					31	



Dari hasil analisis indeks kualitas reil / Track Quality Index (TQI) Juirisan tanjung priok – Keimayoran dari peinguikiran keireita uikuir pada bulan Peibruiari 2020 dipeiroleih hasil bahwa kondisi geomeitri jalan reil pada Juirisan Priok – Keimayoran mayoritas (82 %) beirada dalam kodisi baik, hanya pada peitak Priok – Ancol dalam kondisi seidang seibeisar (18 %).

Dari hasil analisis angkuit daya angkuit lintas tahuinan / passing tonnagei pada jalan reil Juirisan Priok–Keimayoran dipeiroleih hasil bahwa nilai daya angkuit lintas tahuinan (passing tonnagei) = 2,6612 juita ton/tahuin, maka dan keelas jalan V pada keilas jalan reil Indoneisia dan Juirisan Priok – Keimayoran dalam golongan UiC 7. Dari hasil analisis keibuituihan voluimei peimeiliharaan tahuinan jalan reil beirdasarkan passing tonnagei dan klasifikasi jalan keireita api pada Juirisan Priok – Keimayoran dipeiroleih hasil bahwa :

9. Total peinggantian reil R.42 uintuik tahuin ini tidak ada peinggantian.
10. Total peinggantian peinambat kakui seibanyak 1000 bh/tahuin
11. Total peinggantian peinambat eilastis seibanyak 1000 bh/tahuin
12. Total peinggantian bantalan kayui seibanyak 500 bh/tahuin
13. Total peinggantian bantalan beiton seibanyak 100 bh/tahuin
14. Total peinggantian plat sambuing seijuimalah 50 bh/tahuin
15. Total peinggantian bauit sambuing seijuimalah 444 bh/tahuin
16. Total peinambahan balas seijuimalah 1600 m³/tahuin

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab seibeiluimnya, didapat beibeirapa keisimpulan meingeinai peimeiliharaan jalan keireita api pada Juirisan Priok – Keimayoran yang ditinjaui, sebagai beirkuit :

1. Peirmasalahana pada Juirisan Tanjung priok – Keimayoran dalam peimeiliharaan jalan keireita api yaitui, pada peirseidiaan suikui cadang yang haruis meinuinggui dari logistik dan kuirangnya teinaga keirja (suimbeir daya manusia) dari formasi keibuituihan ideial. Bahwa peimeiliharaan keireita api dilakuikan seisuaideing gradei jalur (PD 10) dan gradei UiC. Kareina Juirisan Tanjung Priok – Keimayoran

meiruipakan jalur tuinggal yang teirleitak pada jalur keelas V dan UiC keelas 7, maka ciri peimeiliharaan keireita api adalah meinjaga lalui lintas keireita api yang aman dan teirtib, dilanjuitkan deingen peimeiliharaan geomeitri uintuik meincapai kondisi peingeindalian yang baik, nyaman seiteolah meincapai keiseilamatan. Beirdasarkan hasil Railway Quiality Indeix/Track Quiality Indeix (TQI) pada Februari 2020, kondisi geomeitris reil meincapai 82% baik dan rata-rata 18% pada diagram duiringgol.

2. Sisteim peimeiliharaan KA Peirjana peirlui ditinjau keimbali kareina adanya peirubahan kondisi fisik, beirkirangnya juumlah peirsoneil peimeiliharaan, proseis peimeiliharaan meingarah kei meikanisasi dan peiningkatan freikuieinsi KA . Seihingga strateigi program peimeiliharaan jalan keireita api, seibagi beirkuit :
 - a. Peimeiliharaan jalur yang aman meingarah pada kondisi minimal bagi keireita api uintuik meilintasi jalur deingen keiceipatan yang teilah diteintuikan.
 - b. Keiseilamatan + Prioritas, peimeiliharaan lintasan yang meinghasilkan kondisi minimal bagi keireita api uintuik meilintasi lintasan deingen keiceipatan yang teilah diteintuikan dan peirbaikan pada simpang/koridor teirteintui seisuaai keibuituahan bisnis.
 - c. meinyeiluiruuh deingen Peirawatan track yang kompreiheinsif meinghasilkan peirawatan yang ideial uintuik meimpeirtahankan kondisi deisain/reincana asli.

SARAN

Di akhir artikel ini, ada beibeirapa hal yang disarankan oleh peinulis untuk keimajuan ilmu teknik sipil di Indoneisia khususnya dalam hal peirkeireitaapian yang berkaitan dengan konstruksi perkeretaapian yaitui :

1. Peirlui dilakukan peimbaharuian terhadap metode Peirjana, kareina suidah teirlalui lama digunakan, sisteim manajeimein muitui peimeiliharaan kereta api.
2. Dukungan lebih lanjut diperlukan oleh peimeirintah agar peilaksanaan peimeiliharaan keireita api meincapai hasil yang optimal, seipeerti peindanaan dan regulasi formal yang meingatuir standar kinerja.
3. Peirlui dilakuikan peiningkatan kualitas dan formasi suimbeir daya seisuaai keibuituahan dalam peilayanan angkutan massal.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Alamsyah, Alik Ansyori, 2003. "Reikayasa Jalan Reil". Malang: Bayui Meidia Publishing.
- [2] Amit Gupta, B.L.Gupta, 2003. "Rail Engineeiring". Deilhi: Standard Puiblisheir Distribuitor.
- [3] PEiRJANA, : Mateirial Jalan Reil & Peiraturiran Dinas (10A)
- [4] PEiRJANA, : Mateirial Jalan Reil & Peiraturiran Dinas (10A)
- [5] PEiRJANA, : Mateirial Jalan Reil & Peiraturiran Dinas (10A)
- [6] PEiRJANA, : Mateirial Jalan Reil & Peiraturiran Dinas (10A)
- [7] "Uindang – uindang Peirkeireitaapian, Nomor 23 tahuin 2007, teintang prasarana jalan reil". Jakarta: Deiparteimein Peirhuibuingan Reipublik Indoneisia. No 36
- [8] Peirjana Peiraturiran dinas no. 10/ Hal. 14

[9] Peirjana Peiratuiran dinas no. 10